


OBRA:

Reforma e Manutenção do centro esportivo – Jatobá – Sorocaba / Éden

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de piso de concreto da quadra



Execução de piso de concreto da quadra



Instalação de alambrado quadra poliesportiva



Instalação de alambrado quadra poliesportiva



Instalação de alambrado Campo



Instalação de alambrado Campo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Instalação de alambrado academia ar livre




Instalação de alambrado academia ar livre



Execução de Calçada (passeio)



Execução de Calçada (passeio)



Execução de Calçada (passeio)



Execução de Calçada (passeio)